


**EVN KW Langenwang Wehrklappenschaden
Stahlwasserbau**



Hirtenlehner

Maschinenbau


Tragfähigkeits-, Gebrauchstauglichkeits- &
Dauerfestigkeitsnachweis
Bauteilprüfungen (VT, MT, PT, UT, H)



Bei der Wehrklappe am Kraftwerk Lechen ist es zu einem Schaden im Bereich der Lagerung und am linken Klappenzylinder gekommen. Es soll durch eine Befundaufnahme des Schaden und einer Bemessungskontrolle die Schadensursache ermittelt werden. Außerdem soll im Anschluss ein Vorschlag für die Neugestaltung der Lagerkonsole erarbeitet werden.

Technische Details

Lichte Weite 17,98 m, Verschluss Höhe 4,32 m



Auftraggeber: EVN Naturkraft Erzeugungsgesellschaft mbH

Objektstandort: 8692 Lechen, Österreich

Ausführungszeitraum: 2018

